

LOCTITE®

Nyhet

Loctite® 8040 Hurtigrustløser - Frys

Løsningen for å frigjøre kaldsveisede
eller korroderte deler: **Sjokkfrys!**



Henkel

Loctite® 8040 Hurtigrustløser – Frys

- Frys ved sjokkfrysing (-43 °C)
- Frigjør kaldsveisede og korroderte deler
- Frigjorte deler forblir smurte og er beskyttet mot korrosjon

Loctite® 8040 Hurtigrustløser – Frys kjøler øyeblikkelig kaldsveisede og rustne deler (bolter, muttere, skruer) ned til -43 °C. Den uvanlige sjokknedfrysningseffekten forårsaker mikroskopiske sprekker i rustlaget, og lar den smørende ingrediensen virke direkte på rusten ved kapillærkraft. Delen kan lett fjernes for rust etter 1–2 minutter virketid.

- Sjokkfrysing (-43 °C) er en rask og effektiv metode for å frigjøre kaldsveisede og korroderte deler. Den fremkaller sammentrekninger i delene på grunn av den brå, nesten øyeblikkelige nedkjølingen. Sprekker som oppstår i rustlaget lar smøringen penetrere.
- Kapillæreffekt* fører til at et raskt og effektivt lag av den smørende ingrediensen kommer inn i rustlaget.
- Frigjorte deler forblir smurte og er beskyttet mot korrosjon.

* Kapillæreffekten gjør det mulig for væsken å fukte overflaten av delene og fordeler seg raskt inn i sprekken.



Applikasjonseksempler:

Kaldsveisede og korroderte sammenføyinger av gjenger og sylindriske deler i alle industrier inkludert bil, trailer, landbruk og maskinproduksjon, generell industri.

Bruksanvisning:

Fjern skitt og løs rust, rist kannen godt, spray på det aktuelle området i 5–10 sekunder fra en avstand på 10–15 cm. Delene kan demonteres etter at produktet har fått virke i 1–2 minutter. Gjenta påføringen hvis nødvendig.



5–10 sekunder
minimum



-43 °C



Aktiv ingrediens
Korrosjonslag

Ordreinformasjon

Loctite 8040 Hurtigrustløser – Frys	
Innhold	400 ml, aerosol
Kvantum	24 bokser I display-eske
Bestillingsnummer	39160
IDH nummer	639270

Teknisk Data

Kjemisk type	Mineraloljer, silikonfri
Tetthet ved 20 °C	0,60 g/cm ³
Farge	Gul
Påføringstemperatur	-20 til +45 °C
Maksimum nedkjøling	til -43 °C
Smøremiddelets viskositet	< 5 mPa.s



Dataene i denne brosjyren er kun angitt som referanse. For detaljert produktinformasjon og retningslinjer for påføring, vennligst se Teknisk Datablad eller kontakt Henkel Loctite AB for assistanse.

Henkel Norden AB

Avdeling Loctite
Grenseveien 88 · 0663 Oslo
Telefon 23 37 15 20 · Faks 23 37 15 21

www.loctite.no